




Zustand nach R0-Exzision eines Plattenepithelkarzinom-Rezidivs der Kopfhaut mit freiliegender Schädelkalotte bei einem 76-jährigen Patienten.




Z.n. tangentialer Knochenabtragung mittels Flachmeißel und Hammer bis Entstehung von Blutung.




Zuschnitt und Aufbringen der Artificial Dermis PELNAC™, verstärkte Ausführung. Glänzende Seite mit Silikonschicht zeigt nach oben.



20 Tage nach Einbringen des Kunsthauteursatzpräparates. Farbumschlag von Rot zu Gelb deutet auf ausreichende Vaskularisation und Umbau hin.



Z.n. Entfernen der Silikonschicht und Anfrischen mittels Kürette kurz vor Spalthauttransplantation.



14 Tage nach Spalthauttransplantation mit einem guten funktionellen und ästhetischen Ergebnis.